

Duri, 28 May 2024

Nomor : 042 /SM/DURI/PAS/2024

Perihal : Pemberitahuan Refreshing Flight Local Area Duri

**Kepada Yth:**  
**Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 2**  
**Kualanamu - Medan**  
**Di Tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Operasional PT. Pelita Air Service di Base Duri untuk mendukung kegiatan dari Pertamina Hulu Rokan, kami informasikan bahwa kami akan melaksanakan Refreshing Flight di Local Area Duri dengan jadwal kegiatan sebagai berikut :

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hari / Tanggal    | : Kamis dan Jum'at, 30 – 31 May 2024                           |
| Waktu             | : 01:30 – 02:30 UTC / 08:30 – 09:30 LT                         |
| Jenis Pesawat/Reg | : S.76A / PK-PUE                                               |
| Crew              | : Capt. Dedy F. Sinurat (as Inst.)<br>: Capt. Mursidi Susastro |
| Route             | : Duri – Local Area - Duri (Circuit)                           |

Demikian dapat kami sampaikan, atas perkenaanannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pjs. Site Manager Duri Base



Gilang Tri Ananto



Medan, 21 Mei 2024

Nomor : 134/G/03/LPPNPI/KMP.10.01/V/2024  
Sifat : Biasa/ Terbuka  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Permohonan Perpanjangan Target Waktu (Extend due Date) Pemenuhan Corrective Actions Plan (CAP) Temuan Inspeksi Keselamatan KOBU Wilayah II Tahun 2024 di Perum LPPNPI Unit Siborongborong

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II  
Di Tempat

1. Mendasari :
  - a. Mendasari Berita Acara Pelaksanaan Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Siborongborong pada tanggal 19 – 23 Februari 2024 oleh Tim Inspeksi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
  - b. Nota dinas Kepala Unit Siborong Borong, Nomor : 107/D/KMP.08/V/2024, tanggal : 17 Mei 2024, Perihal : Permohonan Perpanjangan Target Waktu Pemenuhan Corrective Actions Plan (CAP) Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Siborongborong;
  - c. Surat General Manager Cabang Medan, Nomor : 066/G/03/LPPNPI/KMP.08/III/2024, tanggal : 21 Maret 2024, Perihal Penyampaian Corrective Action Plan (CAP) Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Siborongborong.
2. Terkait hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan Permohonan Perpanjangan Target Waktu Pemenuhan *Corrective Actions Plan (CAP)* Temuan Inspeksi Keselamatan KOBU Wilayah II Tahun 2024 di Perum LPPNPI Unit Siborongborong (Eviden Terlampir).
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

General Manager Cabang Medan



Wahyu Tirtaji Setyo Priyanto

Tembusan Yth:  
Kepala Divisi Keselamatan dan Jaminan Kualitas Perum LPPNPI



AirNav Indonesia

Permohonan Perpanjangan Target Waktu Pemenuhan *Corrective Actions Plan (CAP)* Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan  
Perum LPPNPI Unit Siborongborong

| Area ATS |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                         |                                                      |
|----------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| No.      | No. PQ | Referensi Regulasi | Temuan                                                                                                                                                                                                                                                  | Corrective Actions Plan (CAP)                                                                                                                                                                                                       | Target Waktu Pemenuhan | Progres Pemenuhan dan Current Mitigation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Usulan Perubahan Target Waktu Pemenuhan | Root Causes Temuan Belum Dapat Dipenuhi | PIC                                                  |
| 1        | B.13   | PKPS 170           | Dalam Pembuatan LOCA dengan SAR Perum LPPNPI Unit Siborongborong dibawah pembinaan Perum LPPNPI Cabang Medan. Namun dalam LOCA yang diterbitkan tanggal 08 September 2022 belum mencantumkan Perum LPPNPI Unit Siborongborong di dalam LOCA dengan SAR. | Unit Siborongborong telah bersurat ke Perum LPPNPI Cabang Medan pada tanggal 06 Maret 2024, nomor nota dinas : 053/D/OPS/III/2024, perihal Permohonan Updating LOCA antara Kantor SAR Medan dengan Perum LPPNPI Unit Siborongborong | 22 Juli 2024           | <ol style="list-style-type: none"><li>Unit Siborong Borong telah bersurat dan berkoordinasi dengan Cabang Medan terkait Updating LOCA antara Perum LPPNPI Cabang Medan dan Kantor SAR Medan dengan mencantumkan Perum LPPNPI Unit Siborongborong didalam LOCA dengan SAR.</li><li>Cabang Medan telah membuat dan memiliki draft updating LOCA dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan (BASARNAS Medan) selanjutnya akan dilakukan pembahasan dan pengesahan oleh pejabat terkait.</li></ol> | Extend due date: 31 Desember 2024       | LOCA Belum disahkan                     | Kepala Unit Siborong Borong<br><br>MPEO Cabang Medan |

| Area CNS |        |                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                        |                                                            |
|----------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| No.      | No. PQ | Referensi Regulasi | Temuan                                                                                                                                                                                                           | Corrective Actions Plan (CAP)                                                                                                                                                                                                                                            | Target Waktu Pemenuhan | Progres Pemenuhan dan Current Mitigation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Usulan Perubahan Target Waktu Pemenuhan | Root Causes Temuan Belum Dapat Dipenuhi                                                                | PIC                                                        |
| 1        | C.18   | PKPS 172           | <p>Terdapat kerusakan peralatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerusakan modul amplifier TX1 Localizer;</li> <li>2. Kerusakan pada modul low power amplifier TX2 DME.</li> </ol> | <p>Unit Siborongborong telah bersurat ke Perum LPPNPI Cabang Medan pada tanggal 15 Februari 2024, nomor nota dinas : 030/D/TEK.04.01/II/2024, perihal Permohonan Perbaikan Peralatan Localizer dan Permintaan Ketersediaan Modul di Perum LPPNPI Unit Siborongborong</p> | 23 Mei 2024            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah berkoordinasi dengan Perum LPPNPI Cabang Medan untuk melakukan perbaikan kerusakan Fasilitas Localizer dan DME.</li> <li>2. Cabang Medan telah bersurat kepada Direktorat Teknik Kantor Pusat pada tanggal Medan, 04 April 2023, nomor surat 146/G/03/TEK/IV/2023, perihal Permohonan Modul-modul Spare untuk Perbaikan Fasilitas.</li> <li>3. Cabang Medan telah menerima tanggapan dari PH. Kepala Divisi Manajemen Data dan Logistik, Direktorat Teknik Kantor Pusat, pada tanggal 04 Juli 2023, nomor surat 3271/TL/00/PGD.05/VII/2023, perihal Penyampaian Informasi Terkait Kendala Pengadaan</li> </ol> | Extend due date: 31 Mei 2025            | <p>Belum terdapat suku cadang untuk melakukan perbaikan kerusakan pada fasilitas Localizer dan DME</p> | <p>Kepala Unit Siborong Borong</p> <p>MFT Cabang Medan</p> |

|   |      |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                     |
|---|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
|   |      |                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |               | Suku Cadang Merek<br>Selex Di Indonesia                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                     |
| 2 | D.31 | PKPS 172,<br>PKPS 69,<br>MOS 69-02 | Personel yang ditugaskan untuk pemeliharaan di unit Siborong Borong tidak memiliki rating Navigation, sementara pada Perum LPPNPI Unit Siborong Borong terdapat fasilitas ILS dan DVOR | Unit Siborongborong telah berkoordinasi dengan Perum LPPNPI Cabang Medan terkait jadwal penugasan personil yang memiliki rating sesuai dengan fasilitas yang ada di Unit Siborongborong | 23 Maret 2024 | Cabang Medan telah menugaskan teknisi Telekomunikasi yang memiliki rating sesuai dengan fasilitas yang ada di unit Siborong Borong untuk periode Maret dan April 2024 a.n Arief Rachman dan Davin Pangaribuan | <b>Proposed to CLOSED</b><br><br>Telah disampaikan Proposed to CLOSED dalam surat dari General Manager Cabang Medan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, pada tanggal 21 Maret 2024, nomor surat : 066/G/03/LPPNPI/KMP.08/III/2024, perihal Penyampaian Corrective Action Plan (CAP) Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Siborongborong | - | Kepala Unit Siborong Borong<br><br>MFT Cabang Medan |

**HAZARD IDENTIFICATION & RISK ASSESSMENT (HIRA)**  
**PERPANJANGAN TARGET WAKTU PEMENUHAN CAP TEMUAN INSPEKSI KESELAMATAN KOBU WILAYAH II TAHUN 2024 DI**  
**PERUM LPPNPI UNIT SIBORONGBORONG**  
**SIBORONG BORONG, 16 MEI 2024**

| NO | Kode<br>(Code) | Identifikasi Hazard (Hazard Identification) |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Penilaian Risiko Keselamatan (Safety Risk Assessment) |                                          |                                             | Rencana Pengendalian Risiko (Risk Control Plan)                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                            |
|----|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                | Kategori<br>(Category)                      | Deskripsi Hazard & Penyebab Timbulnya Hazard (Hazard Descripton & Causes)                                                                                                                      | Konsekuensi<br>(Consequences)                                                                                | Pengendalian Pada Kondisi Saat Ini (Current mitigation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Analisa Risiko (Risk Analysis)                        |                                          | Indeks Risiko Awal<br>(Inherent Risk Index) | Mitigasi Risiko<br>(Risk Mitigation)                                                                                                                                                                                                                       | Estimasi Indeks Risiko<br>(Estimate Risk Index ) | Penanggung Jawab Pengendalian Risiko<br>(Person in Charge) |
|    |                |                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Probabilitas Risiko (Risk Probability)                | Tingkat Keparahan Risiko (Risk Severity) |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                            |
| 1  | ORG            | Organizational                              | LOCA antara Perum LPPNPI Cabang Medan dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan (BASARNAS Medan) belum mencantumkan Perum LPPNPI Unit Siborongborong di dalam LOCA dengan BASARNAS | Tidak terpenuhinya regulasi<br><br>Menghambat kegiatan koordinasi dalam pemberian informasi Alerting Service | 1. Unit Siborongborong telah bersurat ke Perum LPPNPI Cabang Medan pada tanggal 06 Maret 2024, nomor nota dinas : 053/D/OPS/III/2024, perihal Permohonan Updating LOCA antara Kantor SAR Medan dengan Perum LPPNPI Unit Siborongborong<br><br>2. Cabang Medan telah membuat dan memiliki draft updating LOCA dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan (BASARNAS | Remote                                                | Minor                                    | 3D                                          | Perum LPPNPI Cabang Medan agar melakukan pembahasan dan pengesahan terkait LOCA antara Perum LPPNPI Cabang Medan dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan (BASARNAS Medan) dengan mencantumkan Perum LPPNPI Unit Siborongborong di dalam LOCA | 3E                                               | MPEO Cabang Medan<br><br>Kepala Unit Siborong Borong       |

|   |      |           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |    |                                                                                                                |    |                                                  |
|---|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|
|   |      |           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          | Medan) selanjutnya akan dilakukan pembahasan dan pengesahan oleh pejabat terkait.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |    |                                                                                                                |    |                                                  |
| 2 | TECH | Technical | <p>Terdapat kerusakan peralatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerusakan modul amplifier TX1 Localizer;</li> <li>2. Kerusakan pada modul low power amplifier TX2 DME</li> </ol> | <p>Mengganggu Pelayanan Navigasi Penerbangan</p> <p>Fasilitas tidak memiliki back up</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Siborongborong telah bersurat ke Perum LPPNPI Cabang Medan pada tanggal 15 Februari 2024, nomor nota dinas : 030/D/TEK.04.01/II/2024, perihal Permohonan Perbaikan Peralatan Localizer dan Permintaan Ketersediaan Modul di Perum LPPNPI Unit Siborongborong;</li> <li>2. Cabang Medan telah bersurat kepada Direktorat Teknik Kantor Pusat pada tanggal Medan, 04 April 2023, nomor surat 146/G/03/TEK/IV/2023, perihal Permohonan Modul-modul Spare untuk Perbaikan Fasilitas;</li> <li>3. Cabang Medan telah menerima tanggapan dari PH. Kepala Divisi Manajemen Data dan Logistik, Direktorat Teknik</li> </ol> | Occasional | Major | 4C | Perum LPPNPI Cabang Medan akan berkoordinasi kembali kepada Direktorat Teknik Kantor Pusat terkait Suku Cadang | 3E | <p>MFT Cabang Medan</p> <p>Direktorat Teknik</p> |

|   |     |                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |    |  |  |  |
|---|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----|--|--|--|
|   |     |                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                | Kantor Pusat, pada tanggal 04 Juli 2023, nomor surat 3271/TL/00/PGD.05/VII/2023, perihal Penyampaian Informasi Terkait Kendala Pengadaan Suku Cadang Merek Selex Di Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |    |  |  |  |
| 3 | ORG | Organizational | Personel yang ditugaskan untuk Pemeliharaan di Unit Siborong Borong tidak memiliki rating Navigation.<br><br>Sementara pada Perum LPPNPI Unit Siborong Borong terdapat Fasilitas ILS dan DVOR | Berpotensi mengalami kerusakan peralatan dikarenakan penanganan fasilitas oleh personel yang tidak memiliki rating yang sesuai | <p>1. Cabang Medan telah menugaskan teknisi Telekomunikasi yang memiliki rating sesuai dengan fasilitas yang ada di unit Siborong Borong untuk periode Maret dan April 2024 a.n Arief Rachman dan Davin Pangaribuan;</p> <p>2. Cabang Medan Telah kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, pada tanggal 21 Maret 2024, nomor surat : 066/G/03/LPPNPI/K MP.08/III/2024, perihal Penyampaian Corrective Action Plan (CAP) Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Siborongborong dan</p> | Remote | Negligible | 3E |  |  |  |

|  |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | temuan ini telah<br>diusulkan untuk<br>CLOSED |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



AirNav Indonesia

UNIT SIBORONG BORONG  
Gedung Tower Bandar Udara  
Silangit  
Jl Simp Muara no. 1 Kecamatan  
Siborong-borong Kabupaten  
Tapanuli Utara Sumatera Utara

**NOTA DINAS**

Nomor : 107/D/KMP.08/V/2024

Kepada Yth. : General Manager Cabang Medan  
Dari : Kepala Unit Siborong Borong  
Perihal : Permohonan Perpanjangan Target Waktu  
Pemenuhan *Corrective Actions Plan* (CAP)  
Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum  
LPPNPI Unit Siborongborong

1. Mendasari Berita Acara Pelaksanaan Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Siborongborong pada tanggal 19 – 23 Februari 2023 oleh Tim Inspeksi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.
2. Terkait hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan Permohonan Perpanjangan Target Waktu Pemenuhan *Corrective Actions Plan* (CAP) Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Siborongborong (Eviden Terlampir).
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

, 17 Mei 2024  
Kepala Unit Siborong Borong



Rio Christ Nugraha Pinem

Tembusan Yth:

1. Manager Perencanaan dan Evaluasi Operasi Cabang Medan
2. Manager Fasilitas Teknik Cabang Medan
3. Manager Keselamatan, Keamanan Dan Standardisasi Cabang Medan



Medan, 04 April 2023

Nomor : 146/G/03/TEK/IV/2023  
Sifat : Biasa/ Terbuka  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Modul-modul Spare untuk Perbaikan Fasilitas

Kepada Yth.  
Direktur Teknik  
Di Tempat

1. Mendasari :
  - a. Laporan Kerusakan DVOR "NIS" Cabang Pembantu Gunungsitoli tanggal 01 Desember 2022 pada aplikasi Lasimi Online;
  - b. Laporan Kerusakan DVOR "MDN" Cabang Medan tanggal 21 Februari 2023 pada aplikasi lasimi Online;
  - c. Laporan Kerusakan Localizer ILS Silangit tanggal 2 April 2023 pada aplikasi lasimi Online.
2. Mengacu butir 1 (satu) di atas, untuk perbaikan fasilitas dimaksud dimohon bantuan untuk Modul spare sebagai berikut :

| No | Fasilitas       | Lokasi          | Merk/Tipe                   | Nama Modul                | Part Number |
|----|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| 1  | DVOR            | Gunungsitoli    | Selex / 1150A               | Synthesizer Assembly      | 030838-0001 |
| 2  | DVOR            | Gunungsitoli    | Selex / 1150A               | Sideband Amplifier        | 030824-0002 |
| 3  | DVOR            | Siborong-borong | Selex / 1150A               | Facilities                | 012171-0002 |
| 4  | DVOR            | Medan           | Selex / 1150                | Power Amplifier           | 030363-0003 |
| 5  | ILS (Localizer) | Siborong-borong | Selex / 2100 Capture Effect | Power Amplifier Modulator | 030047-1002 |

3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

General Manager Cabang Medan



Yusfan Ulya

Tembusan Yth:

1. Kepala Divisi Kesiapan Fasilitas Teknik
2. Kepala Divisi Manajemen Data dan Logistik



Tangerang, 04 Juli 2023

Nomor : 3271/TL/00/PGD.05/VII/2023  
Sifat : Biasa/ Terbuka  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Penyampaian Informasi Terkait Kendala Pengadaan Suku Cadang Merek Selex Di Indonesia

Kepada Yth.  
Periksa Alamat Terlampir

1. Mendasari:

- a. Surat General Manager Cabang Pontianak Nomor: 068/G/10/TEK.04.04/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal Permintaan Modul RMS Processor CCA Middle Marker Merk SELEX P/N 012147;
- b. Surat General Manager Cabang Manado Nomor: 084/G/25/TEK/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Permintaan Modul LPA untuk Peralatan T-DME KCP Gorontalo;
- c. Surat General Manager Cabang Banda Aceh Nomor: 065/G/11/TEK.04.06/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Penyampaian Laporan Terjadi Kerusakan Peralatan DME dan Permohonan Permintaan Spare Module;
- d. Surat General Manager Cabang Medan Nomor: 102/G/03/TEK/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Permintaan Modul Untuk Perbaikan Fasilitas DVOR MDN;
- e. Nota Dinas Kepala Divisi Kesiapan Fasilitas Teknik Nomor: 131/TF/TEK.05/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 perihal Permintaan Modul RMS DME selex 1119A untuk Rekondisi ILS JATSC Runway 3 Soekarno Hatta di Repair Center;
- f. Nota Dinas Kepala Divisi Kesiapan Fasilitas Teknik Nomor: 185/TF/TEK/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Permohonan Pengadaan Modul - modul navigasi;
- g. Surat General Manager Cabang Medan Nomor: 146/G/03/TEK/IV/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Permohonan Modul-modul Spare untuk Perbaikan Fasilitas;
- h. Surat General Manager Cabang Kupang Nomor: 123/G/28/TEK.04.05/IV/2023 tanggal 14 April 2023 perihal Permohonan Spare Part Synthesizer DVOR Selex 1150A untuk Perum LPPNPI Cabang Kupang;
- i. Surat General Manager Cabang Palangkaraya Nomor: 121/G/23/TEK.04.01/IV/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Permohonan Permintaan Suku Cadang Power Amplifier (PA) Localizer ASI AMS 2100 (Selex);
- j. Surat General Manager Cabang Sentani Nomor: 238/G/09/TEK.04.01/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Permohonan Permintaan Suku Cadang Peralatan Localizer Merk Selex ES 2100 Cabang Pembantu Biak;
- k. Surat General Manager Cabang Palembang Nomor: 256/G/04/TEK/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Permintaan Suku cadang DVOR 'PLB' dan Modul MPSU Server ATC System Cabang Palembang;
- l. Surat General Manager Cabang Denpasar Nomor: 214/G/07/TEK.04.05/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Permintaan Suku Cadang DVOR Merk SELEX;
- m. Surat General Manager Cabang Pontianak Nomor: 189/G/10/TEK.04.01/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Permohonan Modul PA Clearance dan MRU Peralatan Localizer Merek SELEX 2100;
- n. Surat General Manager Cabang Medan Nomor: 258/G/03/TEK/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Permohonan Permintaan Modul untuk perbaikan fasilitas DME Selex 1119A Cabang Pembantu Gunung Sitoli;
- o. Surat General Manager Cabang Banjarmasin Nomor: 227/G/22/TEK.04.06/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Penyampaian Progress Perbaikan dan Permohonan Kembali Modul HPA DME Selex 1119A Untuk Peralatan DME di Cabang Pembantu Sampit;
- p. Surat General Manager Cabang Banda Aceh Nomor: 191/G/11/TEK.11/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Penyampaian Laporan Terjadi Kerusakan Peralatan DME dan Permohonan Permintaan Spare Module;
- q. Nota Dinas Kepala Divisi Manajemen Data dan Logistik Nomor: 181/TL/PGD.05/V/2023 pada tanggal 16 Mei 2023 perihal Permintaan Modul Suku Cadang CSB (Carrier Side Band) Power Amplifier Fasilitas DVOR Merk Selex Type 1150A untuk Balikpapan;
- r. Nota Dinas Kepala Divisi Manajemen Data dan Logistik Nomor: 196/TL/PGD.05/V/2023 pada tanggal 23 Mei 2023 perihal Permohonan Sparepart Peralatan DVOR Perum LPPNPI Unit Kertajati;

- s. Press Release "Indra Signs Binding Agreement Acquire From Leonardo, Selex Es Inc's Air Traffic Management Line Of Business To Enter The Usa And Consolidate Its Global Leadership".
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, disampaikan bahwa sampai dengan saat ini proses pengadaan suku cadang merk Selex masih terkendala oleh belum adanya kejelasan keagenan lokal merek Selex di Indonesia dan belum terdaftar pada VMS Biro Pengadaan, oleh karenanya diharapkan Divisi Kesiapan Fasilitas Teknik dapat mengupayakan optimalisasi maupun perbaikan modul-modul merek Selex yang kondisinya rusak guna mendukung kesiapan fasilitas telekomunikasi penerbangan di Kantor Cabang Perum LPPNPI.
  3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PH. Kepala Divisi Manajemen Data dan Logistik



Rudy Kuntadi

Tembusan Yth:

1. Direktur Teknik
2. Kepala Divisi Kesiapan Fasilitas Teknik

KEPADA YTH :

1. General Manager Cabang Pontianak
2. General Manager Cabang Medan
3. General Manager Cabang Banda Aceh
4. General Manager Cabang Kupang
5. General Manager Cabang Palangkaraya
6. General Manager Cabang Sentani
7. General Manager Cabang Palembang
8. General Manager Cabang Denpasar
9. General Manager Cabang Banjarmasin
10. General Manager Cabang Manado
11. General Manager Cabang Balikpapan



Medan, 21 Maret 2024

Nomor : 066/G/03/LPPNPI/KMP.08/III/2024  
Sifat : Biasa/ Terbuka  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Penyampaian Corrective Action Plan (CAP) Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Siborongborong

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II  
Di Tempat

1. Mendasari:
- a. Surat Plh. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Nomor: AU.315/I/6/KOBU-II-2024 Tanggal 29 Februari 2024 Perihal Laporan Hasil Inspeksi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI;
  - b. Berita Acara Pelaksanaan Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Siborongborong pada tanggal 19-23 Februari 2023 oleh Tim Inspeksi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
  - c. Surat Kepala Unit Siborongborong Nomor: 001/D/03.02/LPPNPI/KMP.08/III/2024 Tanggal 19 Maret 2024 Perihal Penyampaian Pemenuhan Corrective Actions Plan (CAP) Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Siborongborong.
2. Mengacu butir 1 (satu) di atas, dengan hormat disampaikan Corrective Action Plan (CAP) Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Siborongborong antara lain:

| NO | Bidang | PQ   | Progress Pemenuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ATS    | B.13 | 1. Unit Siborongborong telah bersurat dan berkoordinasi dengan Cabang Medan terkait updating LOCA antara Perum LPPNPI Cabang Medan dan Kantor SAR Medan dengan mencantumkan Perum LPPNPI Unit Siborongborong di dalam LOCA dengan SAR.<br><br>2. Cabang Medan telah membuat draft updating LOCA dengan Kantor SAR Medan, selanjutnya akan dilakukan pembahasan dan pengesahan. |
| 2  | CNS    | C.18 | Telah berkoordinasi dengan Perum LPPNPI Cabang Medan untuk melakukan perbaikan kerusakan fasilitas Localizer dan DME serta berkoordinasi dengan Direktorat Teknik Kantor Pusat Perum LPPNPI.                                                                                                                                                                                   |
| 3  | CNS    | D.31 | Cabang Medan telah menugaskan teknisi Telekomunikasi yang memiliki rating sesuai dengan fasilitas yang ada di unit Siborongborong untuk periode Maret dan April 2024 a.n Arief Rachman dan Davin Pangaribuan.                                                                                                                                                                  |

3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

General Manager Cabang Medan



Wahyu Tirtaji Setyo Priyanto

Tembusan Yth:





Siborongborong, 19 Maret 2024

Nomor : 001/D/03.02/LPPNPI/KMP.08/III/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Pemenuhan *Corrective Actions Plan (CAP)*  
Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI  
Unit Siborongborong

Kepada Yth.  
**Kepala Kantor**  
**Otoritas Bandar Udara Wilayah II**

di  
Tempat

1. Mendasari Berita Acara Pelaksanaan Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Siborongborong pada tanggal 19 – 23 Februari 2023 oleh Tim Inspeksi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.
2. Terkait hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan pemenuhan *Corrective Actions Plan (CAP)* Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Siborongborong sebagai berikut :

| No. | Area | No. PQ | Progres Pemenuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ATS  | B.13   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Unit Siborong Borong telah bersurat dan berkoordinasi dengan Cabang Medan terkait Updating LOCA antara Perum LPPNPI Cabang Medan dan Kantor SAR Medan dengan mencantumkan Perum LPPNPI Unit Siborongborong didalam LOCA dengan SAR.</li><li>2. Cabang Medan telah membuat draft updating LOCA dengan Kantor SAR Medan, selanjutnya akan dilakukan pembahasan dan pengesahan.</li></ol> |
| 2   | CNS  | C.18   | Telah berkoordinasi dengan Perum LPPNPI Cabang Medan untuk melakukan perbaikan kerusakan Fasilitas Localizer dan DME dan berkoordinasi dengan Direktorat Teknik Perum LPPNPI Kantor Pusat                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | CNS  | D.31   | Cabang Medan telah menugaskan teknisi Telekomunikasi yang memiliki rating sesuai dengan fasilitas yang ada di unit Siborong Borong untuk periode Maret dan April 2024 a.n Arief Rachman dan Davin Pangaribuan                                                                                                                                                                                                                   |

Evidence Terlampir.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**KEPALA UNIT SIBORONGBORONG**  
**(RIO CHRIST NUGRAHA PINEM)**

Tembusan Yth. :

- Kepala Divisi Keselamatan dan Jaminan Kualitas;
  - General Manager Perum LPPNPI Cabang Medan.
-



## AirNav Indonesia

Penyampaian Pemenuhan *Corrective Actions Plan (CAP)* Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Siborongborong

| Area ATS** |        |                    |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                   |                   |
|------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| No.        | No. PQ | Referensi Regulasi | Corrective Actions Plan (CAP)                                                                                            | Target Waktu Pemenuhan | Progres Pemenuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PIC***                                                                         | Status di SOA**** | Usulan Status**** |
| 1          | B.13   | PKPS 170           | Unit Siborongborong telah bersurat ke Perum LPPNPI Cabang Medan terkait amandemen LOCA ATS Cabang Medan dengan Badan SAR | 22 uli 2024            | 1. Unit Siborong Borong telah bersurat dan berkoordinasi dengan Cabang Medan terkait Updating LOCA antara Perum LPPNPI Cabang Medan dan Kantor SAR Medan dengan mencantumkan Perum LPPNPI Unit Siborongborong didalam LOCA dengan SAR.<br><br>2. Cabang Medan telah membuat draft updating LOCA dengan Kantor SAR Medan, selanjutnya akan dilakukan pembahasan dan pengesahan. | Unit Siborong Borong<br><br>Cabang Medan                                       | OPEN              | -                 |
| Area CNS** |        |                    |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                   |                   |
| No.        | No. PQ | Referensi Regulasi | Corrective Actions Plan (CAP)                                                                                            | Target Waktu Pemenuhan | Progres Pemenuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PIC***                                                                         | Status di SOA**** | Usulan Status**** |
| 1          | C.18   | PKPS 172           | Unit Siborongborong telah bersurat ke Perum LPPNPI Cabang Medan Kerusakan Fasilitas Localizer dan DME                    | 23 Mei 2024            | Telah berkoordinasi dengan Perum LPPNPI Cabang Medan untuk melakukan perbaikan kerusakan Fasilitas Localizer dan DME dan berkoordinasi dengan Direktorat Teknik Perum LPPNPI Kantor Pusat                                                                                                                                                                                      | Unit Siborong Borong<br><br>Cabang Medan<br><br>Direktorat Teknik Kantor Pusat | OPEN              | -                 |
| 2          | D.31   | PKPS 172,          | Unit Siborongborong telah berkoordinasi dengan Perum                                                                     | 23 Maret 2024          | Cabang Medan telah menugaskan teknisi Telekomunikasi yang memiliki rating                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unit Siborong Borong                                                           | OPEN              | CLOSED            |

|  |  |                       |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                     |              |  |  |
|--|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
|  |  | PKPS 69,<br>MOS 69-02 | LPPNPI Cabang Medan terkait jadwal penugasan personil yang memiliki rating sesuai dengan fasilitas yang ada di Unit Siborongborong |  | sesuai dengan fasilitas yang ada di unit Siborong Borong untuk periode Maret dan April 2024 a.n Arief Rachman dan Davin Pangaribuan | Cabang Medan |  |  |
|--|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|



AirNav Indonesia

UNIT SIBORONG BORONG  
Gedung Tower Bandar Udara  
Silangit  
Jl Simp Muara no. 1 Kecamatan  
Siborong-borong Kabupaten  
Tapanuli Utara Sumatera Utara

**NOTA DINAS**

Nomor : 053/D/OPS/III/2024

Kepada Yth. : General Manager Cabang Medan  
Dari : Kepala Unit Siborong Borong  
Perihal : Permohonan Updating LOCA antara Kantor SAR  
Medan dengan Perum LPPNPI Unit  
Siborongborong

## 1. Mendasari:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulation Part 172) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Services Provider);
- Berita Acara Pelaksanaan Inspeksi Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI Unit Siborongborong tanggal 19 - 23 Februari 2024.

2. Mengacu butir 1 (Satu) di atas, bersama ini disampaikan Permohonan Updating LOCA antara Kantor SAR Medan dengan Perum LPPNPI Unit Siborongborong dikarenakan dalam LOCA yang diterbitkan tanggal 08 September 2022 belum mencantumkan Perum LPPNPI Unit Siborongborong didalam LOCA dengan SAR.

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

, 06 Maret 2024

Kepala Unit Siborong Borong



Rio Christ Nugraha Pinem

## Tembusan Yth:

1. Manager Perencanaan dan Evaluasi Operasi Cabang Medan
2. Manager Keselamatan, Keamanan Dan Standardisasi Cabang Medan



AirNav Indonesia

UNIT SIBORONG BORONG  
Gedung Tower Bandar Udara  
Silangit  
Jl Simp Muara no. 1 Kecamatan  
Siborong-borong Kabupaten  
Tapanuli Utara Sumatera Utara

**NOTA DINAS**

Nomor : 030/D/TEK.04.01/II/2024

Kepada Yth. : General Manager Cabang Medan  
Dari : Kepala Unit Siborong Borong  
Perihal : Permohonan Perbaikan Peralatan Localizer dan  
Permintaan Ketersediaan Modul di Perum LPPNPI  
Unit Siborongborong

1. Sehubungan dengan adanya kerusakan pada Power Amplifier Peralatan Localizer di Perum LPPNPI Unit Siborongborong tanggal 01 April 2023.
2. Mengacu butir 1 (Satu) tersebut di atas, bersama ini disampaikan Permohonan Perbaikan Peralatan Localizer dan Permintaan Ketersediaan Modul di Perum LPPNPI Unit Siborongborong, Laporan Kerusakan sebagaimana terlampir.
3. Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

, 15 Februari 2024  
Kepala Unit Siborong Borong



Rio Christ Nugraha Pinem



AirNav Indonesia

UNIT SIBORONG BORONG  
Gedung Tower Bandar Udara  
Silangit  
Jl Simp Muara no. 1 Kecamatan  
Siborong-borong Kabupaten  
Tapanuli Utara Sumatera Utara

**NOTA DINAS**

Nomor : 029/D/TEK.04.06/II/2024

Kepada Yth. : General Manager Cabang Medan  
Dari : Kepala Unit Siborong Borong  
Perihal : Permohonan Perbaikan Peralatan DME Perum  
LPPNPI Unit Siborongborong

1. Sehubungan dengan adanya kerusakan pada Modul LPA DME Transmitter 2 di Perum LPPNPI Unit Siborongborong tanggal 03 Februari 2024.
2. Mengacu butir 1 (Satu) tersebut di atas, bersama ini disampaikan Permohonan Perbaikan Peralatan DME Perum LPPNPI Unit Siborongborong, Laporan Kerusakan sebagaimana terlampir.
3. Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

, 15 Februari 2024  
Kepala Unit Siborong Borong



Rio Christ Nugraha Pinem



AirNav Indonesia

CABANG MEDAN  
Gedung Menara Pengawas (Tower)  
Bandar Udara Kualanamu  
Deli Serdang 20552

**NOTA DINAS**

Nomor : 025/GTFO/PER.10.06/III/2024

Kepada Yth. : Manager Fasilitas Teknik Cabang Medan  
Dari : Junior Manager Fasilitas Cns Dan Otomasi  
Perihal : Revisi Permohonan Persetujuan dan Bantuan  
Pengurusan SPPD, UPPD dan Akomodasi  
Personel Teknik untuk Penugasan Triwulan I  
Periode Maret 2024

## 1. Mendasari:

- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor KP 35 tahun 2015 tentang pedoman teknis operasional peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 171-12 (*advisory circular part 171-12*) prosedur pemeliharaan dan pelaporan fasilitas telekomunikasi penerbangan;
- Dokumen Formulasi Kebutuhan Personil Teknik Penerbangan Dengan Mempertimbangkan Manajemen Kelelahan ( *Fatigue Management*) Tahun 2023-2027;

2. Mengalir butir 1 (satu) diatas, diajukan permohonan persetujuan dan bantuan pengurusan SPPD, UPPD dan Akomodasi Personel Teknik untuk penugasan Triwulan I periode **MARET 2024** sebagai berikut :

| No | Nama                | NIK      | Jabatan                | Waktu                         | Lokasi Penugasan    |
|----|---------------------|----------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. | ARIEF RACHMAN       | 10011414 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI  | 10 Maret 2024 - 11 April 2024 | UNIT SIBORONGBORONG |
| 2. | DAVIN F PANGARIBUAN | 10013459 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI  | 10 Maret 2024 - 11 April 2024 | UNIT SIBORONGBORONG |
| 3. | SAMUEL GULTOM       | 10012320 | TEKNIK LISTRIK         | 10 Maret 2024 - 11 April 2024 | UNIT SIBORONGBORONG |
| 4. | HERYANTO            | 10011577 | TEKNISI TELEKOMUNIKASI | 10 Maret 2024 - 11 April 2024 | UNIT SIBOLGA        |
| 5. | ABU BAKAQ SIDDIQ    | 10013918 | TEKNISI TELEKOMUNIKASI | 10 Maret 2024 - 11 April 2024 | UNIT SIBOLGA        |
| 6. | TIRTA G.A GINTING   | 10011690 | TEKNISI LISTRIK        | 10 Maret 2024 - 11 April 2024 | UNIT SIBOLGA        |

## 3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Medan, 07 Maret 2024  
Junior Manager Fasilitas Cns Dan Otomasi



Abdul Gani Alfariis

**REPUBLIK INDONESIA**  
**REPUBLIC OF INDONESIA**

I. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  
Directorate General of Civil Aviation

II. LISENSI PERSONEL TTP  
ATT LICENSE



III. Nomor  
Number : 731/TTP/DNP/VIII/2017

IV. Nama Lengkap  
Name of Holder (in full) : DAVIN F PANGARIBUAN

V. Tempat dan Tanggal Lahir  
Place and date of birth : MEDAN/10-02-1997

VI. Kebangsaan  
Nationality : INDONESIA

VII. Jenis Kelamin  
Sex : LAKI - LAKI

VIII. Alamat  
Address : ATKP - MEDAN

XI. Tanda tangan pemegang  
Signature of Holder :

XI.


KEWENANGANRATINGS

Lisensi Personel ini menyatakan bahwa orang yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 3 (tiga). memiliki kecakapan dan kualifikasi. dan telah ditentukan dalam kewenangan yang tercantum di bawah ini:

This is to certify the person whose name and data stipulated on page 3 (three), possesses the capability and qualification, and is authorized to provide the specified ratings listed below

| No. | Macam kewenangan<br>Type of Rating | Tingkat Rating<br>Level of Rating | Berlaku sampai<br>Valid Until | Cap dan tanda tangan<br>Stamp and signature                                         |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | AM,SC                              | DASAR                             | 10-8-2020                     |    |
| 2.  | HF-SSB                             | DASAR                             | 10-8-2020                     |    |
| 3.  | MHS                                | DASAR                             | 07-11-21                      |   |
| 4.  | AGRC                               | DASAR                             | 07-11-21                      |  |
| 5.  | AGRC                               | DASAR                             | 07.11.23                      |  |

**KEWENANGAN**  
**RATINGS**

| No. | Macam Kewenangan<br>Type of Rating | Tingkat Rating<br>Level of Rating | Berlaku sampai<br>Valid Until | Cap dan tanda tangan<br>Stamp and signature                                        |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | MHS                                | DASAR                             | 11-11-23                      |   |
| 7   | C                                  | -                                 | 07-11-23                      |   |
| 8   | D                                  | -                                 | 11-11-23                      |   |
| 9   | C                                  | -                                 | 07-11-25                      |   |
| 10  | D                                  | -                                 | 11-11-25                      |  |
|     |                                    |                                   |                               |                                                                                    |
|     |                                    |                                   |                               |                                                                                    |
|     |                                    |                                   |                               |                                                                                    |

XII.

CATATAN-CATATANRECORDS

1. Telah dilaksanakan Validasi Rating AMSC dan HF-SSB menjadi Rating MHS tingkat DASAR dan AGRC tingkat DASAR pada tanggal 07 NOVEMBER 2017 di PERUM LPPNPI Cab. Medan.
2. Telah dilaksanakan penyesuaian rating C & D dg kompetensi AGRC & MHS tgl 05.07.22 di Perum LPPNPI Cab. Medan.

CATATAN-CATATAN  
RECORDS

3. Telah dilaksanakan penambahan  
kompetensi peralatan VRSS pada  
tanggal 29.12.2022 di Cabang  
Medan.



XIII. Tanggal diterbitkan

Date of issued

Jakarta,

31 AUG 2017

XIV.

a.n Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Direktur Navigasi Penerbangan

on behalf Director General of Civil Aviation  
Director of Air Navigation

Ir. YUDHI SARI SITOMPUL, MM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19580111 198303 2 001

XV.

## UJI KESEHATAN

## MEDICAL FITNESS EXAMINATIONS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pemegang Lisensi Personel telah melaksanakan ujian kesehatan dan dinyatakan sehat untuk wewenang yang tertera di bawah ini.

The undersigned certified that the holder of this licence has fulfilled the medical fitness requirements for the rating indicated here on.

| Tanggal  | Berlaku sampai | a.n. Dirjen Perhubungan Udara                                                                                                                                          |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date     | Valid Until    | On behalf Director General of Civil Aviation                                                                                                                           |
| 23/3-18  | 31/3-20        | <br> |
| 05-07-22 | 05-07-26       |                                                                                                                                                                        |
|          |                |                                                                                                                                                                        |
|          |                |                                                                                                                                                                        |
|          |                |                                                                                                                                                                        |

XVI.

# SERTIFIKAT BAHASA INGGRIS

## ENGLISH PROFICIENCY CERTIFICATE

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pemegang Lisensi Personel telah melaksanakan ujian kecakapan bahasa Inggris

The undersigned certified that the holder of this licence has fulfilled the English proviciency.

| Nomor Sertifikat      | Tanggal Penerbitan | Institusi yang menerbitkan |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| Number of Certificate | Date of issued     | The Institution of issued  |
| 02801M<br>0812021     | 20/2021<br>/8      | MBC                        |
| 0180CMON<br>082023    | 23/08/2023         | MBC                        |
|                       |                    |                            |
|                       |                    |                            |
|                       |                    |                            |
|                       |                    |                            |
|                       |                    |                            |
|                       |                    |                            |
|                       |                    |                            |
|                       |                    |                            |

REPUBLIC OF INDONESIA  
REPUBLIC OF INDONESIA

I. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  
Directorate General of Civil Aviation

II. LISENSI PERSONEL TTP  
ATT LICENSE



III. Nomor  
Number : **529/TTP/DNP/V/2017**

IV. Nama Lengkap  
Name of Holder (in full) : **ARIEF RACHMAN**

V. Tempat dan Tanggal Lahir  
Place and date of birth : **MEDAN/27-05-1993**

VI. Kebangsaan  
Nationality : **INDONESIA**

VII. Jenis Kelamin  
Sex : **LAKI-LAKI**

VIII. Alamat  
Address : **PERUM LPPNPI MERAUKE**

XI. Tanda tangan pemegang  
Signature of Holder

XI.

**KEWENANGAN****RATINGS**

Lisensi Personel ini menyatakan bahwa orang yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 3 (tiga). memiliki kecakapan dan kualifikasi. dan telah ditentukan dalam kewenangan yang tercantum di bawah ini:

This is to certify the person whose name and data stipulated on page 3 (three), possesses the capability and qualification, and is authorized to provide the specified ratings listed below

| No. | Macam kewenangan<br>Type of Rating | Tingkat Rating<br>Level of Rating | Berlaku sampai<br>Valid Until | Cap dan tanda tangan<br>Stamp and signature |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.  | VOR                                | AHLI                              | 18-8-2017                     |                                             |
| 2.  | HF A/G                             | AHLI                              | 31-12-2018                    |                                             |
| 3.  | AMSe                               | DASAR                             | 28-10-2019                    |                                             |
| 4.  | VOR                                | AHLI                              | 4-9-2020                      |                                             |
| 5   | HF A/G                             | AHLI                              | 30-12-21                      |                                             |

# KEWENANGAN RATINGS

| No. | Macam Kewenangan | Tingkat Rating  | Berlaku sampai | Cap dan tanda tangan                                                                |
|-----|------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Type of Rating   | Level of Rating | Valid Until    | Stamp and signature                                                                 |
| 6   | AMSC             | DASAR           | 28-10-21       |    |
| 7   | VOR/DME          | AHLI            | 06-11-21       |    |
| 8   | AGRC             | AHLI            | 06-11-21       |    |
| 9.  | MHS              | DASAR           | 06-11-21       |    |
| 10  | VOR/DME          | AHLI            | 06/11/23       |   |
| 11. | AGRC             | AHLI            | 06/11/23       |  |
| 12  | MHS              | DASAR           | 11-11-23       |  |
|     |                  |                 |                |                                                                                     |

# KEWENANGAN RATINGS

| No. | Macam Kewenangan<br>Type of Rating | Tingkat Rating<br>Level of Rating | Berlaku sampai<br>Valid Until | Cap dan tanda tangan<br>Stamp and signature                                         |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | C                                  | -                                 | 06-11-23                      |    |
| 14  | N                                  | -                                 | 06-11-23                      |    |
| 15  | D                                  | -                                 | 11-11-23                      |    |
| 16  | D                                  | -                                 | 11-11-25                      |    |
| 17  | N                                  | -                                 | 06-11-25                      |   |
| 18  | C                                  | -                                 | 06-11-25                      |  |
|     |                                    |                                   |                               |                                                                                     |
|     |                                    |                                   |                               |                                                                                     |

XII.

CATATAN-CATATANRECORDS

1. Rating VOR Ahli berlaku s/d 18-8-2017  
 Rating HFA/G Ahli berlaku s/d 31-12-2018  
 Rating AMSC Dasar berlaku s/d 28-10-2019
2. Telah dilaksanakan validasi rating VOR,  
 HF A/G, dan AMSC menjadi VOR/DME  
 tingkat AHLI, AGRC tingkat AHLI dan  
 MHS tingkat DASAR pd tgl 06-11-2019  
 di Perum LPPNPI C96. Sorong
3. Telah dilaksanakan pemtesuaian rating  
 C,N & D dgn kompetensi AGRC, VOR/DME & MHS

CATATAN-CATATAN  
RECORDS

tgl 05-07-22 di Perum LPPNPI Cab. Medan

4. Telah dilaksanakan penambahan

kompetensi peralatan VRSS pada

tanggal 29.12.2022 di Perum LPPNPI

Cab. Medan.

5. Telah dilaksanakan penambahan kompetensi

peralatan NPB pada tanggal 08.07.2023

di perum LPPNPI Cabang Medan

XIII. Tanggal diterbitkan

Date of issued

Jakarta,

02 JUN 2017

XIV.

a.n Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Direktur Navigasi Penerbangan

on behalf Director General of Civil Aviation  
Director of Air Navigation



**IFA YUDHI SARI SITOMPUL, MM**

**Pembina Utama Madya (IV/d)**

**NIP. 19580111 198303 2 001**

XV.

**UJI KESEHATAN****MEDICAL FITNESS EXAMINATIONS**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pemegang Lisensi Personel telah melaksanakan ujian kesehatan dan dinyatakan sehat untuk wewenang yang tertera di bawah ini.

The undersigned certified that the holder of this licence has fulfilled the medical fitness requirements for the rating indicated here on.

| Tanggal  | Berlaku sampai | a.n. Dirjen Perhubungan Udara                                                     |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Date     | Valid Until    | On behalf Director General of Civil Aviation                                      |
| 05-07-22 | 05-07-26       |  |
|          |                |                                                                                   |
|          |                |                                                                                   |
|          |                |                                                                                   |
|          |                |                                                                                   |
|          |                |                                                                                   |

XVI.

# **SERTIFIKAT BAHASA INGGRIS**

## **ENGLISH PROFICIENCY CERTIFICATE**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pemegang  
 Lisensi Personel telah melaksanakan ujian kecakapan bahasa Inggris

The undersigned certified that the holder of this licence has fulfilled  
 the English proviciency.

| Nomor<br>Sertifikat      | Tanggal Penerbitan | Institusi yang menerbitkan |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| Number of<br>Certificate | Date of issued     | The Institution of issued  |
| 0201M<br>08/2021         | 21/8 2021          | MBC                        |
| 0154CMDN<br>082023       | 23/08/2023         | MBC                        |
|                          |                    |                            |
|                          |                    |                            |
|                          |                    |                            |
|                          |                    |                            |
|                          |                    |                            |
|                          |                    |                            |
|                          |                    |                            |



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

## DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

### KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA JAPURA RENGAT

Alamat : Jl. Lintas Timur Sumatera  
Kode Pos : 29352

Telp. (0769) 41020  
Fax. (0769) 7440004  
Email. bandara.japura@gmail.com

S'S'B : 8070, 5188 Khz  
6589 Khz

Nomor : UM.006/05/II/RGT/2024  
Klasifikasi : -  
Lampiran : 1 Dokumen  
Perihal : Data Fasilitas Bandar Udara Japura Rengat

Rengat, 06 Februari 2024

Yth. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II

di

Medan

Menindaklanjuti surat dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Nomor: AU.107/4/9/KOBU.II.2021 Tanggal 25 November 2021, Perihal Permintaan Data Fasilitas Bandar Udara.

Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini di sampaikan Data Fasilitas Bandar Udara bulan Februari Tahun 2024 dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Japura Rengat (Dokumen terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor



Yoga Komala, S.T  
NIP. 19730715 199903 1 001

A. Penyelenggara Bandar Udara : UPBU KELAS III JAPURA RENGAT

### Daftar Fasilitas Bandar Udara Sisi Udara

| No.       | Jenis Fasilitas                           | Ketersediaan/Jumlah | Merk/Tipe Peralatan       | Daya/Kapasitas             | Tahun Pembuatan/Instalasi | Kondisi      |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>A</b>  | <b>FASILITAS KESELAMATAN DAN KEAMANAN</b> |                     |                           |                            |                           |              |
| <b>I</b>  | <b>Fasilitas PKP-PK</b>                   |                     |                           |                            |                           |              |
|           | a. Foam Tender                            | Tersedia            |                           |                            |                           |              |
|           | - Foam Tender Tipe IV                     | Tersedia 1 Unit     | IVEC O TRAKKER /ROSENBAOR | Air = 4000 L<br>Foam 400 L | 1990/2011                 | Baik         |
|           | b. Rapid Intervention Vehicle (RIV)       | Tidak Tersedia      | -                         | -                          | -                         | -            |
|           | c. Utility/ Serba Guna                    | Tidak Tersedia      | -                         | -                          | -                         | -            |
|           | d. Nurse Tender/ Tangki Air               | Tidak Tersedia      | -                         | -                          | -                         | -            |
|           | e. Commando Car                           | Tersedia            | TOYOTA HILUX              | -                          | 2015                      | Baik         |
|           | f. Ambulance                              | Tersedia            | TOYOTA/HIACE              | -                          | 2015                      | Baik         |
|           | g. Mobile Command Post                    | Tidak Tersedia      | -                         | -                          | -                         | -            |
|           | h. Peralatan Penunjang & Pendukung PKP-PK | Tersedia            |                           |                            |                           |              |
|           | - Baju Tahan Api                          | Tersedia 4 Pcs      | -                         | -                          | 2017                      | Baik         |
|           | - Baju Tahan Panas                        | Tersedia 4 Pcs      | -                         | -                          | 2017                      | Baik         |
|           | - Breathing Apparatus Set                 | Tersedia 4 Pcs      | -                         | -                          | 2017                      | Baik         |
|           | - Selang Pemadam                          | Tersedia 10 Rol     | HOOSEKI                   | 2,5 m x 20 m               | 2017                      | Baik         |
|           | - Wearpack                                | Tersedia 9 Pcs      | -                         | -                          | 2017                      | Baik         |
|           | - Helm                                    | Tersedia 7 Pcs      | -                         | -                          | 2017                      | Baik         |
|           | - Sepatu Bot                              | Tersedia 7 Pcs      | -                         | -                          | 2017                      | Baik         |
|           | - Noozle Foam                             | Tersedia 2 Unit     | -                         | -                          | 2017                      | Baik         |
| <b>II</b> | <b>Peralatan Visual Aids</b>              |                     |                           |                            |                           |              |
|           | a. Approach Light                         | Tidak Tersedia      | -                         | -                          | -                         | -            |
|           | b. PAPI/A-PAPI                            | Tersedia 8 Box Unit | -                         | -                          | 2011/2021                 | 1 Lampu Mati |
|           | c. Sequence Flashing Light                | Tidak Tersedia      | -                         | -                          | -                         | -            |
|           | d. RTIL                                   | Tersedia 2 Unit     | ADB/PO4500137983          | -                          | 2016                      | Rusak        |
|           | e. Runway Lead In Light                   | Tidak Tersedia      | -                         | -                          | -                         | -            |
|           | f. Runway Light                           | Tersedia 43 Unit    | ADB                       | -                          | 2016                      | 3 Lampu Mati |
|           | g. Runway End Light                       | Tersedia 24 Unit    | ADB                       | -                          | 2016                      | 1 Lampu Mati |
|           | h. Threshold Light                        | Tersedia 8 Unit     | ADB                       | -                          | 2016                      | 1 Lampu Mati |
|           | i. Turning Area Light                     | Tersedia 10 Unit    | ADB                       | -                          | 2016                      | Baik         |
|           | j. Taxiway Edge Light                     | Tersedia 10 Unit    | ADB                       | -                          | 2016                      | Baik         |
|           | k. Taxiway / Apron Light                  | Tersedia 32 Unit    | ADB                       | -                          | 2016                      | Baik         |
|           | l. Runway Centerline Light                | Tidak Tersedia      | -                         | -                          | -                         | -            |
|           | m. Taxiway Centerline Light               | Tidak Tersedia      | -                         | -                          | -                         | -            |
|           | n. Stop Bar Light                         | Tidak Tersedia      | -                         | -                          | -                         | -            |
|           | o. Stop Way Light                         | Tidak Tersedia      | -                         | -                          | -                         | -            |
|           | p. Runway Guard Light                     | Tidak Tersedia      | -                         | -                          | -                         | -            |
|           | q. Runway Touchdown Zone Light            | Tidak Tersedia      | -                         | -                          | -                         | -            |

|     |                                                           |                 |                   |                                          |                     |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|
|     | r. Rapid Exit Taxiway Light                               | Tidak Tersedia  | -                 | -                                        | -                   | -                |
|     | s. Taxiway Guidance Sign Light                            | Tersedia 3 Unit | ADB               | -                                        | 2016                | Baik             |
|     | t. Wind Direction Indicator                               | Tersedia 1 Unit | ADB               | -                                        | 2016                | Baik             |
|     | u. Aerodrome Beacon                                       | Tidak Tersedia  | -                 | -                                        | -                   | -                |
|     | v. Gun Light                                              | Tidak Tersedia  | -                 | -                                        | -                   | -                |
|     | w. Visual Docking Guidance Light (VDGS)                   | Tidak Tersedia  | -                 | -                                        | -                   | -                |
|     | x. Sirene                                                 | Tersedia        | -                 | -                                        | -                   | Baik             |
|     | y. Control System                                         | Tidak Tersedia  | -                 | -                                        | -                   | -                |
|     | 1) Control                                                | Tidak Tersedia  | -                 | -                                        | -                   | -                |
|     | 2) Individual Lighting Control                            | Tidak Tersedia  | -                 | -                                        | -                   | -                |
|     | z. Apron Flood Light                                      | Tersedia 3 Unit | PHILIPS           | 200 Watt/400 Watt                        | 2011                | Baik             |
|     |                                                           |                 | PHILIPS           | 150 Watt                                 | 2018                | Baik             |
|     |                                                           |                 | PHILIPS/DELTAPOLE | 400 Watt                                 | 1994                | Baik             |
| III | <b>Peralatan Sistem Kelistrikan</b>                       |                 |                   |                                          |                     |                  |
|     | a. Catu Daya Primer (Utama)                               | Tersedia 1 Unit | PLN               | -                                        | -                   | Baik             |
|     | b. Catu Daya Sekunder (Cadangan)                          | Tersedia 4 Unit | DEUTZ             | -                                        | -                   | Baik             |
|     | c. Uninterruptible Power Supply (UPS)                     | Tersedia 1 Unit | Cyber Power       | 120 Kva 96 Kw                            | 2011                | Rusak Berat      |
| IV  | <b>Pagar</b>                                              | Tersedia        | BRC               | 10.000 M                                 | 2010/2012/2013/2014 | Baik             |
| B.  | <b>FASILITAS SISI UDARA</b>                               |                 |                   |                                          |                     |                  |
|     | (diisi dengan data dimensi)                               |                 |                   |                                          |                     |                  |
|     | a. Landas Pacu (Runway)                                   | Tersedia        | Asphalt Concrete  | Dimension: Length<br>1.400 m2 Width 30 m | 2020                | Baik             |
|     | b. Runway Strip                                           | Tersedia        | -                 | 1.520 m x 150 m                          | 2020                | Baik             |
|     | c. Runway end safety area (RESA)                          | Tersedia        | -                 | -                                        | 2020                | Baik             |
|     | d. Stopway                                                | Tersedia        | Asphalt Beton     | -                                        | 2020                | Baik             |
|     | e. Clearway                                               | Tersedia        | -                 | 60 m x 150 m                             | 2020                | Baik             |
|     | f. Taxiway                                                | Tersedia        | Asphalt Beton     | Dimension: Length<br>150 m Width 23 m    | -                   | Baik             |
|     | g. Parkir/ Apron                                          | Tersedia        | Asphalt Beton     | Dimension: Length<br>140 m Width 60 m    | 2020                | Baik             |
|     | h. Marka dan Rambu                                        | Tersedia        | -                 | -                                        | -                   | Baik             |
|     | i. Taman Meteo (Fasilitas dan Pengamatan peralatan cuaca) | Tersedia        | Permanen          | -                                        | -                   | Baik (Aset BMKG) |

Kepala Kantor



Yoga Komala, S.T  
NIP. 19730715 199903 1 001

**Daftar Fasilitas Bandar Udara Sisi Darat**

| No. | Jenis Fasilitas                 | Ketersediaan/Jumlah | Merk/Tipe Peralatan                                                                                            | Daya/Kapasitas                                                                                   | Tahun Pembuatan/Instalasi | Kondisi     |
|-----|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|     | <b>TERMINAL PENUMPANG</b>       |                     |                                                                                                                |                                                                                                  |                           |             |
| 1   | <b>Kelistrikan</b>              |                     |                                                                                                                |                                                                                                  |                           |             |
|     | a. Catu daya utama              | Tersedia 1 Unit     | PLN                                                                                                            | -                                                                                                | -                         | Baik        |
|     | b. Catu daya cadangan           | Tersedia 4 Unit     | DEUTZ                                                                                                          | -                                                                                                | -                         | Baik        |
|     | c. UPS                          | Tersedia            | Cyber Power                                                                                                    | 120 Kva 96 Kw                                                                                    | 2011                      | Rusak Berat |
|     | d. Renewable Energy (PLTS, dll) | Tersedia            | -                                                                                                              | -                                                                                                | -                         | Baik        |
|     | e. Pengaman Kelistrikan         | Tersedia            | -                                                                                                              | -                                                                                                | -                         | Baik        |
|     | f. Penangkal Petir              | Tersedia            | -                                                                                                              | -                                                                                                | -                         | Baik        |
|     | g. Sistem Pencahayaan Gedung    | Tersedia            | -                                                                                                              | -                                                                                                | -                         | Baik        |
| 2   | <b>Mekanikal</b>                |                     |                                                                                                                |                                                                                                  |                           |             |
|     | a. Air Conditioning System      | Tersedia 31 Buah    | 17 = Merk LG<br>9 = Merk Sharp<br>1 = Merk Daikin<br>2 = Merk Polytron<br>1 = Merk Toshiba<br>1 = Merk Samsung | 1,5 PK ada 1 buah<br>2 PK ada 16 buah<br>1 PK ada 8 buah<br>5 PK ada 4 buah<br>1/2 PK ada 2 buah | -<br>-<br>-<br>-<br>-     | Baik        |
|     | b. Gravity Roller               | Tersedia 3 Buah     | Linear                                                                                                         | -                                                                                                | 2013                      | Baik        |
|     | c. Conveyor (BHS)               | Tersedia            | -                                                                                                              | -                                                                                                | -                         | Baik        |
|     | d. Weighing Scale               | Tidak Tersedia      | -                                                                                                              | -                                                                                                | -                         | -           |
|     | e. HBS                          | Tersedia            | -                                                                                                              | -                                                                                                | -                         | Baik        |
|     | f. Elevalator                   | Tidak Tersedia      | -                                                                                                              | -                                                                                                | -                         | -           |
|     | g. Escalator                    | Tidak Tersedia      | -                                                                                                              | -                                                                                                | -                         | -           |
|     | h. Travelator                   | Tidak Tersedia      | -                                                                                                              | -                                                                                                | -                         | -           |
|     | i. Garbarata                    | Tidak Tersedia      | -                                                                                                              | -                                                                                                | -                         | -           |
|     | j. Fire Fighting Pump System    | Tidak Tersedia      | -                                                                                                              | -                                                                                                | -                         | -           |
|     | k. Sprinkler System             | Tidak Tersedia      | -                                                                                                              | -                                                                                                | -                         | -           |
|     | l. Hydrant Box & Hydrant Pillar | Tidak Tersedia      | -                                                                                                              | -                                                                                                | -                         | -           |
|     | m. APAR                         | Tersedia            | YAMATO                                                                                                         |                                                                                                  | 2020                      | Baik        |

|   |                                       |                 |             |             |      |             |
|---|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------|-------------|
| 3 | <b>Elektronika Bandara</b>            |                 |             |             |      |             |
|   | a. FIDS                               | Tersedia 1 Buah | DELL EMC    | 220 volt AC | 2023 | Baik        |
|   | b. PAS                                | Tersedia 1 Buah | TOA ZA-2240 | 220 volt AC | 2019 | Baik        |
|   | c. PABX                               | Tidak Tersedia  | -           | -           | -    | -           |
|   | d. BAS                                | Tidak Tersedia  | -           | -           | -    | -           |
|   | e. Fire Alarm                         | Tidak Tersedia  | -           | -           | -    | -           |
|   | f. Master Clock                       | Tidak Tersedia  | -           | -           | -    | -           |
|   | g. Checkin System                     | Tersedia 2 Buah | Excellent   | 220 volt AC | 2013 | Kurang Baik |
|   | h. AOCC                               | Tidak Tersedia  | -           | -           | -    | -           |
| 4 | <b>Non Mekanikal &amp; Elektrikal</b> |                 |             |             |      |             |
|   | a. Trolley                            | Tidak Tersedia  | -           | -           | -    | -           |
|   | b. Kursi Penumpang                    | Tersedia        | -           | -           | -    | Baik        |
|   | c. Graphic Sign                       | Tersedia        | -           | -           | -    | Baik        |
|   | d. Karya Seni                         | Tersedia        | -           | -           | -    | Baik        |
|   | e. Tempat Sampah                      | Tersedia        | -           | -           | -    | Baik        |
| 5 | <b>Utilitas Bandar Udara</b>          |                 |             |             |      |             |
|   | a. Sistem Air Bersih                  | Tersedia        | -           | -           | -    | Baik        |
|   | b. Sistem Air Bekas dan Air Kotor     | Tidak Tersedia  | -           | -           | -    | -           |

Kepala Kantor



Yoga Komala, S.T  
NIP. 19730715 199903 1 001

| No. | Jenis Fasilitas                                     | Ketersediaan/Jumlah | Merk/Tipe Peralatan | Daya/Kapasitas | Tahun Pembuatan/Instalasi | Kondisi                   |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
|     | <b>TERMINAL KARGO</b>                               |                     |                     |                |                           |                           |
| 1   | Terminal Kargo Domestik                             | Tidak Tersedia      | -                   | -              | -                         | -                         |
| 2   | Terminal Kargo Internasional                        | Tidak Tersedia      | -                   | -              | -                         | -                         |
| 3   | Parkir Kargo                                        | Tidak Tersedia      | -                   | -              | -                         | -                         |
| 4   | Area Bongkar Muat                                   | Tidak Tersedia      | -                   | -              | -                         | -                         |
|     | <b>BANGUNAN OPERASI BANDAR UDARA</b>                |                     |                     |                |                           |                           |
| 1   | <b>Bangunan Administrasi dan Umum</b>               |                     |                     |                |                           |                           |
|     | a. Bangunan Administrasi                            | Tersedia            | Permanen            | 140 m2         | 1973                      | Baik                      |
|     | - Kantor Kepegawaian                                | Tersedia            |                     | 40 m2          | 1973                      | Baik                      |
|     | b. Bangunan Umum (Masjid, Kantin, Rumah dinas, dll) | Tersedia            | Permanen            | 576 m2         | 1973                      | Baik                      |
| 2   | <b>Bangunan Operasional</b>                         |                     |                     |                |                           |                           |
|     | a. Gedung PKP-PK                                    | Tersedia            | Permanen            | 368 m2         | 1981/1985                 | Baik                      |
|     | b. Menara Kontrol                                   | Tersedia            | Permanen            | -              | -                         | Baik (Aset Airnav)        |
|     | c. Stasiun Meteorologi                              | Tersedia            | Permanen            | -              | -                         | Baik (Aset BMKG)          |
|     | d. Gedung NDB                                       | Tersedia            | Permanen            | -              | -                         | Baik (Aset Airnav)        |
|     | e. Gedung VOR & DME                                 | Tersedia            | Permanen            | -              | -                         | Baik (Aset Airnav)        |
|     | f. Gedung EOC                                       | Tersedia            | Permanen            | -              | -                         | Baik (Aset Airnav)        |
|     | g. Area penempatan alat bantu navigasi              | Tersedia            | Permanen            | -              | -                         | Baik (Aset Airnav)        |
| 3   | <b>Bangunan Teknik</b>                              |                     |                     |                |                           |                           |
|     | a. Pembangkit Tenaga Listrik (Power House/PH)       | Tersedia            | Permanen            | 160 m2         | 1985                      | Baik                      |
|     | b. Bangunan Workshop                                | Tersedia            | Permanen            | 288 m2         | 1975                      | Perlu Perbaikan           |
|     | c. Depo Pengisian Pesawat Udara                     | Tidak Tersedia      | -                   | -              | -                         | -                         |
|     | d. Hanggar                                          | Tidak Tersedia      | -                   | -              | -                         | -                         |
|     | <b>FASILITAS PENUNJANG SISI DARAT</b>               |                     |                     |                |                           |                           |
| 1   | <b>Fasilitas Jalan, Parkir dan Pendukungnya</b>     |                     |                     |                |                           |                           |
|     | a. Jalan                                            |                     |                     |                |                           |                           |
|     | - jalan masuk/akses bandara                         | Tersedia            | Aspal Hotmix        | 1.400 m2       | 1982                      | Baik                      |
|     | - jalan inspeksi / check road                       | Tersedia            | Aspal Hotmix        | 1.260 m2       | 2019                      | Baik (Pelapisan terakhir) |
|     | - jalan operasi                                     | Tersedia            | Aspal Hotmix        | -              | -                         | Baik                      |
|     | - jalan servis umum                                 | Tidak Tersedia      | -                   | -              | -                         | -                         |
|     | - jalan depan terminal                              | Tersedia            | Aspal Hotmix        | 2.300 m2       | -                         | Baik                      |
|     | - jalan lingkungan                                  | Tersedia            | Base Kls B          | 7.500 m2       | 2012                      | Perlu Perbaikan           |
|     |                                                     |                     | Hotmix              | 4.500 m2       | 2014                      | Perlu Perbaikan           |

|   |                                                                   |                |              |          |                     |      |
|---|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------------|------|
|   | b. Parkir Kendaraan                                               | Tersedia       |              |          |                     |      |
|   | - parkir kendaraan penumpang                                      | Tersedia       | Aspal Hotmix | 2.000 m2 | 1982                | Baik |
|   | - parkir karyawan bandara                                         |                |              |          |                     |      |
|   | - parkir kendaraan umum                                           |                |              |          |                     |      |
|   | c. Kelengkapan jalan dan parkir                                   | Tersedia       | Aspal Hotmix | 1.500 m2 | -                   | Baik |
|   | d. Drainase                                                       | Tersedia       |              |          |                     |      |
|   | - Saluran Terbuka                                                 |                | -            | 4.050 m  | 2012                | Baik |
|   | - Saluran Tertutup                                                |                | -            | 210 m    |                     | Baik |
|   | e. Jembatan dan Turap                                             | Tidak Tersedia | -            | -        | -                   | -    |
|   | f. Lansekap                                                       | Tersedia       | -            | -        | -                   | Baik |
|   | g. Pagar area sisi darat                                          | Tersedia       | BRC          | 10.000 M | 2010/2012/2013/2014 | Baik |
|   | h. Fasilitas air bersih dan limbah                                |                |              |          |                     |      |
|   | - Instalasi Air                                                   | Tersedia       | Pipa pvc     | 410 m2   | 2010                | Baik |
|   | - Menara Air                                                      | Tersedia       | Permanen     | 8 m2     | 1998/1997           | Baik |
|   |                                                                   |                | Besi Siku    | 6 Unit   | 2014                | Baik |
|   | - Sumur Bor                                                       | Tersedia       | Permanen     | 10 Unit  | 2012                | Baik |
|   | - Pompa Air                                                       | Tersedia       | Sanyo        | 9 Unit   | 2012                | Baik |
|   | - Sumur Dangkal                                                   | Tersedia       | Dab/Sanyo    | 3 unit   | 2011                | Baik |
|   | <b>FASILITAS TRANSIT / AKSES MULTIMODA</b>                        |                |              |          |                     |      |
| 1 | Akses menuju moda transportasi lain (kereta api, kapal laut, dll) | Tidak Tersedia | -            | -        | -                   | -    |
| 2 | Stasiun Kereta Api                                                | Tidak Tersedia | -            | -        | -                   | -    |
| 3 | Dock/ terminal kapal laut                                         | Tidak Tersedia | -            | -        | -                   | -    |

Kepala Kantor



Yoga Komala, S.T  
NIP. 19730715 199903 1 001

B. Penyelenggara Jasa Terkait Bandar Udara : Japura Rengat

1. Nama Perusahaan : -

Jenis Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara : -

| No. | Jenis Peralatan / Kendaraan*) | Merk/Tipe | Nomor Seri | Nomor inventaris/nopol kendaraan | Daya/kapasitas | Tahun Pembuatan | Kondisi |
|-----|-------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|----------------|-----------------|---------|
| 1   |                               |           |            |                                  |                |                 |         |
| 2   |                               |           |            |                                  |                |                 |         |
| 3   |                               |           |            |                                  |                |                 |         |
| 4   |                               |           |            |                                  |                |                 |         |
| 5   |                               |           |            |                                  |                |                 |         |
| 6   |                               |           |            |                                  |                |                 |         |
| 7   |                               |           |            |                                  |                |                 |         |
| 8   |                               |           |            |                                  |                |                 |         |
| 9   |                               |           |            |                                  |                |                 |         |
| 10  |                               |           |            |                                  |                |                 |         |

Kepala Kantor



Yoga Komala, S.T  
NIP. 19730715 199903 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Gedung Karya Lt. 24  
Jalan Merdeka Barat No. 8  
Jakarta 10110  
Kotak Pos 1389 Jakarta 10019

Telp : (021) 350 5006  
(021) 350 7972

E-mail : [dkp@dephub.go.id](mailto:dkp@dephub.go.id)  
Fax. : (021) 34832663

Nomor : UM-001/2/8/DJPU-PKP-2025  
Klasifikasi :  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 11 Juni 2025

Yth. : Periksa Alamat Terlampir

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR-DJPU 05 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2025 dan program kerja Direktorat Keamanan Penerbangan Tahun 2025 terkait penyusunan peraturan, dengan hormat disampaikan bahwa Direktorat Keamanan Penerbangan akan melaksanakan kegiatan rapat pembahasan rancangan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 Tahun 2015, yang akan dilaksanakan secara daring (*online*) pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Media : Media Online Zoom  
Meeting ID: 808 777 7374  
Passcode: Ditkamen  
Pimpinan Rapat : Direktur Keamanan Penerbangan atau pejabat yang mewakili  
Agenda : Pembahasan rancangan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 Tahun 2015

Mengingat pentingnya agenda kegiatan tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu pimpinan instansi dapat menunjuk personel yang menguasai substansi untuk hadir dalam rapat dimaksud. Adapun bahan rapat terlampir dalam tautan : [tinyurl.com/RevisiPM33](https://tinyurl.com/RevisiPM33)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Plh. Direktur Keamanan Penerbangan



Eko Japar Budiyanto  
NIP. 19690421 199003 1 002

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

*"Terbang Aman Terbang Selamat Bersama Kita Bisa"*  
*DKP SIAP dan PATUH sebagai Zona Integritas menuju WBK*



@kampendjpu



@kampen151



Direktorat Keamanan Penerbangan

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : JM.001/1218/DJPV-DKP-2025

Tanggal : 11 Juni 2025

Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – Tangerang;
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II – Medan;
3. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III – Surabaya;
4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV – Bali;
5. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V – Makassar;
6. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang;
7. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII – Balikpapan;
8. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII – Manado;
9. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX – Manokwari;
10. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X – Merauke;
11. Kepala Kantor UPBU Juwata – Tarakan;
12. Kepala Kantor UPBU Komodo – Labuan Bajo;
13. Kepala Kantor UPBU Domine Eduard Osok – Sorong;
14. Kepala Kantor UPBU Haluoleo – Kendari;
15. Direktur Operasi PT Angkasa Pura Indonesia;
16. Direktur Operasi PT Bandara Internasional Batam;
17. Direktur Operasi PT Angkasa Pura Aviassi Bandar Udara Internasional Kualanamu.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Plh. Direktur Keamanan Penerbangan



Eko Japar Budiyanto  
NIP. 19690421 199003 1 002

Duri, 24 May 2024

Nomor : 038/SM/DURI/PAS/2024

Perihal : **Laporan Pelaksanaan Refreshing Flight**

**Kepada Yth,  
Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 2  
Kualanamu - Medan  
Di Tempat**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil pelaksanaan Refreshing Flight Training sebagai berikut :

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Hari / Tanggal    | : Rabu, 22 May 2024                          |
| Waktu             | : 01:00 UTC / 08:00 LT                       |
| Jenis Pesawat/Reg | : S.76A / PK-PUE                             |
| Route             | : <b>Duri-Local Area-Duri (Circuit)</b>      |
| Crew              | : Capt. Dedy F. Sinurat                      |
|                   | : Fo. Dimas Wibisono                         |
| Block Off         | : 01:16 UTC / 08:16LT                        |
| Block On          | : 01:30 UTC / 08:30 LT                       |
| Hasil kegiatan    | : Refreshing Flight berjalan aman dan lancar |

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pjs. Site Manager Duri,



Dimas Wibisono

Duri, 24 May 2024

Nomor : 039/SM/DURI/PAS/2024

Perihal : Laporan Pelaksanaan Night Flight Training

Kepada Yth,  
Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 2  
Kualanamu - Medan  
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil pelaksanaan Night Flight Training sebagai berikut :

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari / Tanggal    | : Kamis, 23 May 2024                                                                                                  |
| Waktu             | : 11:30 UTC / 18:30 LT                                                                                                |
| Jenis Pesawat/Reg | : S.76A / PK-PUE                                                                                                      |
| Route             | : Duri-Local Area-Duri (Circuit)                                                                                      |
| Crew              | : Capt. Dedy F. Sinurat<br>: Capt. Wido Basuki<br>: Capt. Kokoh Rino<br>: Fo. Dimas Wibisono<br>: Fo. Hermawan K. Aji |
| Block Off         | : 11:27 UTC / 18:27 LT                                                                                                |
| Block On          | : 12:35 UTC / 19:35 LT                                                                                                |
| Hasil kegiatan    | : Night Flight Training berjalan aman dan lancar                                                                      |

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pjs. Site Manager Duri,


Dimas Wibisono